ingresso corte vista dall' interno (verso nord)

edificio D + muro a confine, verso mapp. 272 di terzi (lato ovest)

vista esterna su via Formenti (zona d'ingresso)

vista esterna su via Formenti
(verso edificio a confine mapp. 275 di terzi)

edificio interno di proprietà (lato ovest, edificio A)

edificio a confine di terzi (mapp. 275), lato est



PLANIMETRIA GENERALE
- stato di fatto -

edificio interno di proprietà (verso ovest, edificio A)

edificio interno di proprietà (verso ovest, edificio A)

porzione edificio interno di proprietà (verso ovest, edificio A)

edificio interno di proprietà (lato est, edificio B)

uscita su via Martino Bassi
(su area non oggetto di intervento)

vista frontale porzione edificio A di proprietà
+ vista laterale edifici proprietà di terzi mapp. 272

edifici proprietà di terzi (mapp. 272), lato sud

PERIMETRO AREA DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DI INTERVENTO

PERIMETRO AREA DI INTERVENTO

Stato di fatto area di intervento
come da rilevazioni già agli atti comunali

TAVOLA n. "2 PA" - **04.12.2015**

allegato all'esame Piano Attuativo