

PIANTA COPERTURA
(edificio A)
- stato di fatto -



PIANTA COPERTURA
(edifici B e C)
- stato di fatto -



PLANIMETRIA GENERALE (per individuazione degli edifici)
- stato di fatto -



SEZIONE C-C (edifici B e C)
- stato di fatto -



PROSPETTO SUD interno alla corte (edificio C)
- stato di fatto -



SEZIONE A-A
- stato di fatto -

PROSPETTO OVEST interno alla corte
(edifici B e C)
- stato di fatto -



SEZIONE D-D
(edificio C)
- stato di fatto -

ATTUALE PERIMETRAZIONE DI PGT

- area di intervento del "PAr-1" (di proprietà esclusiva)
- area di intervento del "tessuto storico" (di proprietà esclusiva)
- area di intervento del "tessuto storico" in comproprietà al 50% e con accordo di acquisto in corso di definizione a favore dei richiedenti
- area del "tessuto storico" (in comproprietà al 50% non oggetto di intervento)
- EDIFICI ESISTENTI



PROSPETTO NORD interno alla corte
(edifici A e D)
- stato di fatto -

PROSPETTO EST interno alla corte
(edifici A e D)
- stato di fatto -



SEZIONE B-B
(edificio D)
- stato di fatto -

Planimetria e prospetti dello Stato di fatto

TAVOLA n. "5 PA" - 04.12.2015

allegato all'esame del Piano Attuativo