

Area di via Formenti snc a Seregno

**Rappresentazione fotografica
del contesto limitrofo esistente**

Allegato alla relazione di inquadramento e coordinamento a scala urbanistica
del contesto di progetto

Dicembre 2015



NORD 

 SEQUENZA POSE FOTOGRAFICHE



Posa fotografica n. 1 – lato sud di via Formenti



Posa fotografica n. 2 – lato nord di via Formenti



Posa fotografica n. 3 – lato nord di via Formenti (edifici frontali al contesto oggetto di intervento)



Posa fotografica n. 4 – lato sud di via Formenti (cinta villa Somaschini)



Posa fotografica n. 5 – lato sud di via Formenti (cortina stradale contesto oggetto di intervento)



Posa fotografica n. 6 – vista centrale via Formenti, da ovest



Posa fotografica n. 7 – lato sud di via Formenti (contesto oggetto di intervento)



Posa fotografica n. 8 – lato sud di via Formenti (contesto oggetto di intervento)



Posa fotografica n. 9 – lato sud di via Formenti (più ad est del contesto oggetto di intervento)



Posa fotografica n. 10 – lato nord di via Formenti (edifici più ad est, oltre il contesto di intervento)



Posa fotografica n. 11 – vista centrale via Formenti, più ad est, verso il parcheggio



Posa fotografica n. 12 – vista centrale via Martino Bassi, da sud



Posa fotografica n. 13 – vista centrale via Martino Bassi, da nord della via



Posa fotografica n. 14 – terminale cieco di via M. Bassi, al carraio e pedonale sul retro del contesto



Posa fotografica n. 15 – carraio e pedonale secondario sul retro del contesto



Posa fotografica n. 16 – vista centrale via Martino Bassi, dal tratto terminale più a nord